

ANEXO VII

PAD 7550/2020

Planta para revisão dos cabos RJ e SDI das câmeras

OBS. : os cabos SDI e RJ estão passados acima do forro chegando na sala de controle através de duto de PVC

